





試料作製 “ワンポイントアドバイス” シリコンチップの入った実装品の研磨 ②研磨

前回から引き続き、実装品の位置出し→中間研磨→最終仕上げ研磨の解説をします。

<ポイント>

- 各工程後の試料の表情（キズ、壊れなど）をよく観察して研磨する。
工程に相応しい面が出来ているかを確認することが重要です。



動画では手順を追ってくわしくポイントを説明しています。

ビューラーホームページに掲載しています。 <https://www.buehler.jp/buehler-videos.php>

*工程は材料によって異なります。

ビューラーSumMet 法をご参照ください。 <https://www.buehler.com/methods-by-materials.php>